

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman UFB-900M Lattiarasia 15mm kansi johtoaukko keskellä

Sähkönumero:
1423629 5198916

GTIN-koodi: 7332418020305

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuotenimi	Thorsman UFB
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Lattia pistorasiakotelo
Kaapeloinnin Asennusjärjestelmä	Lattiarasia
Lattian Tyyppi	Lattia-ontelo Nostettu lattia Tasoitettu lattia
Lattiarasian Muoto	Neliö
Laitteen Sovellus	Märällä puhdistettu lattia
Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl

Täydentävät tiedot

Laitteen Rakenne	Maadoitusjohdin Lattiakiinnitys Leikkauskehys Ruudukko Kansi
Materiaali	Ruostumaton teräs
Pituus	322 mm
Korkeus	89 mm
Leveys	322 mm

Ympäristötiedot

Standardit	DIN VDE 0634 part 1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...60 °C
Ip Suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,900 cm
Package 1 Width	32,200 cm
Package 1 Length	32,200 cm
Package 1 Weight	3,190 kg
Unit Type Of Package 2	P12

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Number Of Units In Package 2	48
Package 2 Height	103,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	213,000 g

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

Eu:N Rohs-Direktiivi

Ei sovellu, ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin

Ympäristöilmoitus

[Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili

Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille