

**Limit switches
Interrupteurs de position**

Ex Zone 21 - 22
II 2 D - Ex tb IIIC T85°C Db IP66
EU type examination certificate:
Numéro d'attestation d'examen UE de type :
INERIS 04ATEX0014X & IECEx INE 17.0020X
(little risk of mechanic hazard)
(risque de danger mécanique faible)

IEC/EN 60079-0
IEC/EN 60079-31

XCKJ...H7EX

 **Ind. Cont. Eq. for Use in HAZ. LOC.**
UL 60079-0
Zn21 AEx tb IIIC T85°C
UL 60079-31
Zn21 Ex tb IIIC T85°C Db

CSA C22.2 N°60079-0:15
CSA C22.2 N°60079-31:15

Use of these devices must be solely limited to the function of limit switch.

These devices must be installed, used and maintained in accordance with:

- Standard IEC/EN 60079-14 (Explosive atmospheres), part 14 (Electrical installations design, selection and erection).
- Standard IEC/EN 60079-17 (Explosive atmospheres), part 17 (Electrical installations inspection and maintenance).
- Standard IEC/EN 60079-31 (Explosive atmospheres), part 31 (Equipment dust ignition protection by enclosure "t").
- Standard NF C 15 100 (Low voltage electrical installations) – European equivalent: IEC/EN 60364.
- UL 60079-0, 6th Edition, Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements - Revision Date 2017/10/20
- UL 60079-31, 2nd Edition, Explosive Atmospheres - Part 31: Equipment Dust Ignition Protection by Enclosure "t" – Issue Date 2015/06/12
- CSA C22.2 No. 60079-0:15, Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements – Edition 3 – Issue Date 2015/10
- CSA C22.2 No. 60079-31:15, Explosive Atmospheres - Part 31: Equipment Dust Ignition Protection by Enclosure "t" – Edition 2 – Issue Date 2015/10.
- regulations governing setup of the zone or zones for which the devices were designed.

We cannot accept any responsibility for failure to observe these regulations.

Device installation, operation and maintenance must be carried out by approved, qualified staff.

Characteristics :

	XCKJ390511F0EX	XCKJ390511L0EX	XCKJ390511R0EX	XCKJ390511H29EX (1)	XCKJ390513H29EX (1)	XCKJ390541H29EX (1)	XCKJ390559H29EX (1)	XCKJ39861H29EX (1)	XCKJ3987H29EX (1)	XCKM3902H29EX (1)	XCKM3906H29EX (1)	XCKM3910H29EX (1)	XCKM3915H29EX (1)	XCKM3921H29EX (1)	XCKMR54D1H29EX	XCKMR54D2H29EX
(1): Replace H29 by H7 for 1/2 NPT thread																
Mechanical durability (millions of operations)	30									25	20	10	20	15	20	2
Response speed (m/s)	³ 1,5						³ 0,5	³ 1	³ 0,5		³ 1,5			³ 1,5		
Temperature range	- 20 °C to + 60° C													- 20 °C to + 60° C		
Degree of protection according to IEC 60529	IP 66													IP 66		
Rated operational characteristics	AC15 ; B300 (Ue = 240 V, le = 1,5 A) DC13 ; R300 (Ue = 250 V, le = 0,1 A)													AC15 ; A300 (Ue = 240 V, le = 3 A) DC13 ; Q300 (Ue = 125 V, le = 0,55 A)		
Short-circuit protection														10A gG (gl) cartridge fuse		
Cable entry	1 threaded entry for ISO M20x1.5 cable gland, fitted									3 threaded entries for ISO M20x1.5 cable gland, fitted (2 entries fitted with sealing plugs)						
Contact	Snap-action "NO+NO+NC"													2 slow-break action offset "NO+NO" contacts		

Operation

- Before startup, check that the product has not been damaged (do not use a device if it is damaged).
- Check that the product's labeling specifications are compatible with the conditions permitted for the Ex zone at the site where it is being used: (**Group II**: Surface industries - **Category 2**: high protection level - **D**: Dust - **IPxx**: degree of protection (protection against solids and liquids) - **T85°C**: max. surface temperature)
- Store products in their original packaging, in a dry place, T: -40° to +70°C
- On startup:
 - Connect the contacts (see specifications table). Clamp screws tightening torque: min. 0.8 N.m - max. 1.2 N.m.
 - Tighten the cable (Ø6 to 12 mm) in the fitted ISO M20x1.5 cable gland
 - Assemble and adjust the product: see page 2/2
 - Before closing the cover, ensure that the seal is in good condition and in the correct position
 - Ensure that the 2 screws (XCKM / XCKJ) or 4 screws (XCKMR) on the cover are tightened. Tightening torque: 0.8 N.m
 - Care shall be taken not to install the equipment where propagating brush discharge may occur.

Special conditions for safe use:

During the installation, the user will take into consideration that the type XCKD...EX underwent only a shock corresponding to an energy of a low risk.

L'utilisation de ces appareils doit se limiter à la fonction d'interrupteur de position.

Ces matériaux doivent être installés, utilisés et entretenus conformément :

- à la norme IEC/EN 60079-14 (Atmosphères explosives), partie 14 (Conception, sélection et construction des installations électriques).
- à la norme IEC/EN 60079-17 (Atmosphères explosives), partie 17 (Inspection et entretien des installations électriques).
- à la norme IEC/EN 60079-31 (Atmosphères explosives), partie 31 (Protection du matériel contre l'inflammation des poussières par enveloppe "t").
- à la norme NF C 15 100 (Installations électriques à basse tension) - Équivalence Européenne : IEC/EN 60364.
- UL 60079-0, 6ème édition, Atmosphères explosives - Partie 0: Matériel - Exigences générales - Date de révision 20/10/2017.
- UL 60079-31, 2ème édition, Atmosphères explosives - Partie 31: Protection du matériel contre l'inflammation des poussières par enveloppe "t" - Date de publication 12/06/2015.
- CSA C22.2 N° 60079-15, Atmosphères explosives - Partie 0: Matériel - Exigences générales - Édition 3 - Date de publication 10/2015.
- CSA C22.2 N° 60079-31:15, Atmosphères explosives - Partie 31: Protection du matériel contre l'inflammation des poussières par enveloppe "t" - Édition 2 - Date de publication 10/2015.
- aux règles de l'art d'installation de la ou les zones pour lesquelles il a été conçu.

Le non-respect de celles-ci ne saurait engager notre responsabilité

L'installation, la mise en service et la maintenance de cet appareil doivent être réalisées par du personnel qualifié et habilité

Caractéristiques :

	XCKJ390511F0EX	XCKJ390511L0EX	XCKJ390511R0EX	XCKJ390511H29EX (1)	XCKJ390513H29EX (1)	XCKJ390541H29EX (1)	XCKJ390559H29EX (1)	XCKJ39861H29EX (1)	XCKJ3987H29EX (1)	XCKM3902H29EX (1)	XCKM3906H29EX (1)	XCKM3910H29EX (1)	XCKM3915H29EX (1)	XCKM3921H29EX (1)	XCKMR54D1H29EX	XCKMR54D2H29EX
(1): Remplacez H29 par H7 pour un filetage 1/2 NPT																
Endurance mécanique (millions de manœuvre)	30									25	20	10	20	15	20	2
Vitesse d'attaque (m/s)	³ 1,5						³ 0,5	³ 1	³ 0,5		³ 1,5			³ 1,5		
Gamme de température	- 20 °C à + 60° C													- 20 °C à + 60° C		
Degré de protection selon IEC 60529	IP 66													IP 66		
Caractéristiques assignées d'emploi	AC15 ; B300 (Ue = 240 V, le = 1,5 A) DC13 ; R300 (Ue = 250 V, le = 0,1 A)													AC15 ; A300 (Ue = 240 V, le = 3 A) DC13 ; Q300 (Ue = 125 V, le = 0,55 A)		
Protection contre les courts-circuits	Par cartouche fusible 6A gG (gl)													Par cartouche fusible 10A gG (gl)		
Entrée de câble	1 entrée taraudée pour presse-étoupe ISO M20x1,5 monté									3 entrées taraudées pour presse-étoupe ISO M20x1,5 monté (2 entrées équipées de bouchons obturateurs)						
Contact	"O + O + F" à action brusque													2 contacts "O + O" décalé à action dépendante		

Mise en service :

- Avant la mise en service, vérifier que le produit n'a pas été endommagé (ne pas mettre en service un appareil endommagé).
 - Vérifier que les indications de marquage du produit sont compatibles avec les conditions admissibles pour la zone Ex du site d'utilisation : (**Groupe II** : Industries de surface - **Catégorie 2** : haut niveau de protection - **D** : Poussières - **IPxx** : degré de protection (étanchéité aux solides et aux liquides) - **T85°C** : température max. de surface).
 - Stocker les produits dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec, T : -40° ... +70°C
 - A la mise en service :
 - Raccordement des contacts (voir tableau caractéristiques). Couple de serrage des vis étriers : min 0,8 N.m - max 1,2 N.m.
 - Serrer le câble (Ø6...12 mm) dans le presse-étoupe ISO M20x1,5 monté.
 - Montage et réglage du produit : voir page 2/2.
 - Avant la fermeture du couvercle, s'assurer que le joint d'étanchéité est en bon état et correctement positionné.
 - S'assurer du serrage des 2 vis (XCKM / XCKJ) et des 4 vis (XCKMR) du couvercle. Couple de serrage : 0,8 N.m.
 - Il faut veiller à ne pas installer l'équipement là où des décharges luminescentes (Effluves électriques) peuvent se produire.
- Conditions spéciales pour une utilisation sûre :
- Lors de l'installation l'utilisateur devra tenir compte du fait que les détecteurs XCKD...EX n'ont subi qu'un choc mécanique faible.

Positionsschalter	Zone / Área 21 - 22	IEC/EN 60079-0	XCKJ...H7EX
Interruptores de posición	II 2 D - Ex tb IIIC T85°C Db IP66	IEC/EN 60079-31	
XCKJ...EX	EU-Bescheinigungsnummer, Typ:		Ind. Cont. Eq. for Use in HAZ. LOC.
XCKM...EX	Número de certificado de examen UE de tipo:		Zn21 AEx tb IIIC T85°C
XCKMR...EX	(wenig mechanisches Gefahrenrisiko)		Zn21 Ex tb IIIC T85°C Db
	(riesgo de peligro mecánico escaso)		UL 60079-0

Die Verwendung dieser Geräte muss auf die Positionsschalt-Funktion beschränkt sein.

Das Material ist gemäß folgender Normen und Richtlinien zu installieren, einzusetzen und zu warten:

- Norm IEC/EN 60079-14 (Explosionsfähige Atmosphäre), Teil 14 (Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen).
- Norm IEC/EN 60079-17 (Explosionsfähige Atmosphäre), Teil 17 (Prüfung und Instandhaltung elektrischer Anlagen).
- Norm IEC/EN 60079-31 (Explosionsfähige Atmosphäre), Teil 31 (Geräte-Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "t").
- Norm NF C 15 100 (Niederspannungsanlagen) – Europäische Entsprechung: IEC/EN 60364.
- UL 60079-0, 6. Ausgabe, Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 0: Ausrüstung - Allgemeine Anforderungen - Überarbeitet am 20/10/2017.
- UL 60079-31, 2. Ausgabe, Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 31: Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "t" - Ausgabedatum 2015.06.12.
- CSA C22.2 Nr. 60079-0:15, Explosionsfähige Atmosphären - Teil 0: Ausrüstung - Allgemeine Anforderungen - Ausgabe 3 - Ausgabedatum 2015/10.
- CSA C22.2 No. 60079-31:15, Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 31: Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "t" - Ausgabe 2 - Ausgabedatum 2015/10.
- Dem Stand der Technik entsprechenden Installationsrichtlinien der Bereiche, für die sie konzipiert wurden.

Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften übernehmen wir keine Verantwortung.

Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts muss von qualifiziertem und kompetentem Personal durchgeführt werden.

Technische Daten:

(1): Ersetzen Sie H29 durch H7 für 1/2 NPT Gewinde										XCKMR54D1H29EX	XCKMR54D2H29EX
Mechanische Lebensdauer (Mio. Schaltspiele)	30				25	20	10	20	15	20	2
Anfahrgeschwindigkeit (m/s)	³ 1,5				³ 0,5	³ 1	³ 0,5		³ 1,5		
Temperaturbereich	- 20 °C bis + 60 °C										- 20 °C bis + 60 °C
Schutzart gemäß IEC 60529	IP 66										IP 66
Bemessungsbetriebsdaten	AC15 ; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) DC13 ; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A)							AC15 ; A300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) DC13 ; Q300 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A)			
Kurzschlusschutz	Durch Schmelzsicherung 6A gG (gl)										Durch Schmelzsicherung 10A gG (gl)
Leitungseinführung	1 Gewindebohrung für montierte Leitungseinführung ISO M20 x 1,5				3 Gewindebohrungen für montierte Kabeleinführung ISO M20 x 1,5 (2 Eingänge, ausgerüstet mit Verschlussstopfen)						
Kontakt	"Ö + Ö + S" mit Sprungfunktion										2 Kontakte "Ö + Ö" gestuft schaltend

Inbetriebnahme

- Vor der Inbetriebnahme überprüfen, ob das Produkt beschädigt ist (nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen).
- Prüfen, ob die Angaben der Produktkennzeichnung mit den für die explosionsgefährdeten Zonen des Einsatzortes gültigen Bedingungen kompatibel sind. (**Gruppe II**: Oberflächen-Industrie - **Kategorie 2**: hohes Schutzniveau - **D**: Stäube - **IPxx**: Schutzart (Dichtigkeit gegenüber festen und flüssigen Stoffen) - **T 85 °C**: max. Oberflächentemperatur).
- Produkte in ihrer Originalverpackung an einem trockenen Ort aufbewahren, T: -40°...+70 °C.
- Bei der Inbetriebnahme:
 - Anschluss der Kontakte (siehe Kenndatentabelle). Anzugsmoment der Befestigungsschrauben: min. 0,8 Nm - max. 1,2 Nm.
 - Kabel (Ø 6...12 mm) in der montierten Kabeleinführung ISO M20 x 1,5 anziehen.
 - Montage und Einstellung des Produkts: siehe Seite 2/2.
 - Vor dem Schließen des Gehäuses sicherstellen, dass der Dichtungsring in einwandfreiem Zustand und korrekt positioniert ist.
 - Sicherstellen, dass die 2 Schrauben (XCKM/XCKJ) und die 4 Schrauben (XCKMR) des Gehäuses korrekt angezogen sind. Anzugsmoment: 0,8 Nm.
 - Es ist darauf zu achten, das Gerät nicht dort zu installieren, wo eine "Fortlaufende bürstenentladung" auftreten kann.

Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung:

Während der Installation wird die Benutzer zu berücksichtigen, dass das Gerät nur einen Schock unterzog sich auf eine Energie von einem geringen Risiko entspricht.

La utilización de estos aparatos debe limitarse a la función de interruptor de posición.

Estos materiales deben instalarse, utilizarse y mantenerse conforme a:

- La norma IEC/EN 60079-14 (Atmósferas explosivas), Parte 14 (concepción, selección y construcción de las instalaciones eléctricas).
- La norma IEC/EN 60079-17 (Atmósferas explosivas), Parte 17 (Inspección y mantenimiento de las instalaciones eléctricas).
- La norma IEC/EN 60079-31 (Atmósferas explosivas), Parte 31 (Protección del material contra la inflamación de polvo por envoltorio "t").
- La norma NF C 15 100 (Instalaciones eléctricas de baja tensión) – Equivalencia europea: IEC/EN 60364.



La responsabilidad del seguimiento desde el origen del constructor (número de serie indicado en la etiqueta de certificación) se garantiza en el primer lugar de entrega conocido.

UL 60079-0, 6^a edición, Atmósferas explosivas - Parte 0: Equipo - Requisitos generales - Fecha de revisión 20/10/2017.

- UL 60079-31, 2^a edición, Atmósferas explosivas - Parte 31: Protección de equipos contra el encendido de polvo por el gabinete "t" - Fecha de publicación 12/06/2015.
- CSA C22.2 No. 60079-0:15, Atmósferas explosivas - Parte 0: Equipo - Requisitos generales - Edición 3 - Fecha de publicación 10/2015.

- CSA C22.2 No. 60079-31:15, Atmósferas explosivas - Parte 31: Protección de los equipos contra el encendido de polvo por el gabinete "t" - Edición 2 - Fecha de publicación 10/2015.

- Las reglas para la instalación aplicables al área o áreas para las que haya estado concebido.

No nos hacemos responsables de la inobservancia de las normas anteriores.

La instalación, la puesta en servicio y el mantenimiento de este aparato deben llevarse a cabo por personal cualificado y autorizado.

Características:

(1): Reemplace H29 por H7 para hilo 1/2 NPT										XCKMR54D1H29EX	XCKMR54D2H29EX
Resistencia mecánica (millones de maniobras)	30				25	20	10	20	15	20	2
Velocidad de ataque (m/s)	³ 1,5				³ 0,5	³ 1	³ 0,5		³ 1,5		
Rango de temperaturas	De -20 ° a +60 °C										De -20 ° a +60 °C
Grado de protección según la norma IEC 60529	IP 66										IP 66
Características de empleo asignadas	AC15 ; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) DC13 ; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A)							AC15 ; A300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) DC13 ; Q300 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A)			
Protección contra cortocircuitos	Cartucho fusible de 6A gG (gl)							Cartucho fusible de 10A gG (gl)			
Entrada del cable	1 entrada con rosca para prensaestopas ISO M20x1,5 montado				3 entradas con rosca para prensaestopas ISO M20x1,5 montado (2 entradas con tapones obturadores)						
Contacto	"O + O + F" con acción brusca										2 contactos "O + O" desface con acción dependiente

Puesta en servicio

- Antes de la puesta en servicio, verifique que el producto no esté dañado (no ponga en servicio un aparato dañado).
- Compruebe que las indicaciones de las marcas del producto sean compatibles con las condiciones permisibles en el área Ex del lugar de utilización: (**Grupo II**: industrias de superficie - **Categoría 2**: alto nivel de protección - **D**: polvo - **IPxx**: grado de protección (estanqueidad de sólidos y líquidos) - **T 85 °C**: temperatura máxima de superficie).
- El producto debe almacenarse en su embalaje original en un lugar seco a una temperatura de -40° a +70 °C
- Durante la puesta en servicio:
 - Conexión de contactos (véase la tabla de características). Par de apriete de los tornillos de estribo: mínimo 0,8 Nm - máximo 1,2 Nm
 - Apriete del cable (Ø de 6 a 12 mm) en el prensaestopas ISO M20x1,5 montado.
 - Montaje y ajuste del producto: véase la página 2/2.
 - Antes de cerrar la tapa, compruebe que la junta de estanqueidad esté en buen estado y correctamente colocada.
 - Asegúrese de apretar los 2 tornillos (XCKM / XCKJ) y los 4 tornillos (XCKMR) de la tapa. Par de apriete: 0,8 Nm.
 - Se debe tener cuidado de no instalar el equipo donde puedan producirse descargas de luz (Efluves eléctricos).

Condiciones especiales para un uso seguro:

Durante la instalación, el usuario deberá tener en cuenta que el equipo se sometió a solamente un choque correspondiente a una energía de bajo riesgo.

限位开关

21-22区
Ex II 2 D - Ex tb IIIC T85°C Db IP66IEC/EN 60079-0
IEC/EN 60079-31

欧盟型式检验证书:

XCKJ...EX**INNERIS 04ATEX0014X & IECEx INE 17.0020X**
(机械危险性很小)

这些设备的使用必须仅限于限位开关的功能。

必须按照以下条件安装、使用和维护这些设备:

- 标准IEC / EN 60079-14 (爆炸性环境) , 第14部分 (电气装置的设计, 选择和安装)。
- 标准IEC / EN 60079-17 (易爆环境) , 第17部分 (电气安装检查和维护)。
- 标准IEC / EN 60079-31 (爆炸性环境) , 第31部分 (外壳 "t" 的设备粉尘点火保护)。

-标准NF C 15 100 (低压电气装置) -欧洲等效标准: IEC / EN 60364。

-UL 60079-0, 第6版, 易爆环境-第0部分: 设备-一般要求-修订日期2017/10/20

-UL 60079-31, 第二版, 爆炸性环境-第31部分: 用 "t" 围住设备的粉尘着火保护-发行日期2015/06/12

-CSA C22.2 No. 60079-0: 15, 易爆环境-第0部分: 设备-一般要求-第3版-发布日期2015/10

-CSA C22.2 No. 60079-31: 15, 爆炸性环境-第31部分: 通过外壳 "t" 保护设备粉尘着火-第2版-发布日期2015/10。

-有关设计设备的区域设置的法规。

对于不遵守这些规定的情况, 我们不承担任何责任。

设备的安装, 操作和维护必须由合格的合格人员进行。

特点:

	XCKJ390511T0EX	XCKJ390511L0EX	XCKJ390511R0EX	XCKJ390511H29EX (1)	XCKJ390513H29EX (1)	XCKJ390514H29EX (1)	XCKJ39055BH29EX (1)	XCKJ3901H29EX (1)	XCKJ3907H29EX (1)	XCKM3902H29EX (1)	XCKM3906H29EX (1)	XCKM3910H29EX (1)	XCKM3915H29EX (1)	XCKM3921H29EX (1)	XCKMR54D1H29EX	XCKMR54D2H29EX
--	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------

(1): 由H7 1/2 NPT螺纹更换H29

机械耐久性 (数百万次操作)	30			25	20	10	20	15	20	2						
响应速度 (m / s)	³ 1,5			³ 0,5	³ 1		³ 0,5			³ 1,5						
温度范围	-20° C至+ 60° C							-20° C至+ 60° C								
防护等级符合IEC 60529	IP 66									IP 66						
额定工作特性	AC15 ; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) DC13 ; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A)										AC15 ; A300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) DC13 ; Q300 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A)					
短路保护											10a gG (gl) cartridge fuse					
电气电缆入口	1个用于ISO M20x1.5电缆密封套的螺纹入口			3个用于ISO M20x1.5电缆密封套的螺纹入口, 已安装 (2个入口配有密封塞)												
电接触	速动 "NO+NO+NC"			2缓断动作偏移 "NO + NO" 触点												

操作

-启动前, 请检查产品是否未损坏 (如果已损坏, 请不要使用设备)。

-检查产品的标签规格是否与使用场所的防爆区所允许的条件兼容: (第二类: 表面工业-类别2: 高防护等级-D: 粉尘-IPxx: 防护等级 (防止固体和液体) -T85° C: 最高表面温度)

-将产品以原包装存放在干燥的地方, 摄氏-40° 至+ 70° C

-启动时:

- 连接触点 (请参阅规格表)。夹紧螺钉的拧紧扭矩: 最小值。0.8 N.m-最大1.2下午
- 将电缆 (Ø6至12 mm) 拧紧在已安装的ISO M20x1.5电缆密封套中
- 组装和调整产品: 请参阅第2/2页

-关闭盖子之前, 请确保密封件处于良好状态且位置正确

-确保拧紧盖板上的2颗螺钉 (XCKM / XCKJ) 或4颗螺钉 (XCKMR) . 拧紧扭矩: 0.8 N.m

-注意不要将设备安装在可能传播电刷的地方。

安全使用的特殊条件:

在安装过程中, 用户会考虑XCKD ... EX型仅受到了与低风险能量对应的冲击。

A 装配, 尺寸

- ① 单元的接地连接
- ② 安装头
- ③ 不可互换的触点

(1)

XCKJ ... EX: 已安装ISO M20x1.5电缆密封套的螺纹孔。

XCKJ ... H7EX: 1/2 NPT电缆密封套的螺纹孔 (未安装, 已通过危险场所认证)



(3) 2个长孔, Ø5.3x7.3

公制进入的现场布线电缆密封套应提供密封或垫片, 等级为IP66 / IP67, 类型1、2、3、4、4X和12适用, 适用于设备上标记的保护类型。

在60° C的环境温度下使用合适的电缆和电缆密封套, 最低温度为65° C.

XCKM...EX / XCKMR..EX :

(1) 3个螺纹孔: 1个, 带安装的ISO M20x1.5电缆密封套, 2个, 带认证的密封塞

(2) 2个中心孔Ø3.9±0.2, 用于盖板的固定孔的中心线。

(3) 2个长孔 XCKM...EX Ø 5.2 x 6.2

XCKMR..EX Ø 6.5 x 6.2

维修和保养:

重新启动设备之前, 必须遵守 "操作" 部分第1/2页上列出的要求。

必须根据环境和气候变化来设置维护和保养的间隔。

- 开启时请勿打开设备
- 确保设备没有被灰尘覆盖: 请使用适合该区域的设备定期进行吸尘。
- 应使用湿布清洁设备, 不得使用压缩空气。
- 检查固定支架的状况
- 必须每年至少检查一次以下项目, 或经过很长的停工期后检查以下项目:

- 所有外部零件必须完好无损
- 如果限位开关损坏, 则必须更换
- 每100,000个操作周期或每10,000小时: 操作装置的状态和操作

如果检查的任何物品有缺陷, 则必须立即更换。如果在温度 (-20° C至+ 60° C) 和湿度 (50至95%) 范围内使用设备, 请定期检查连接设备的完整性。

C 中国用户注意事项

XCKJ ... EX和XCKM ... EX: 这些产品随附ATEX和IECEx认证的电缆密封套。

该电缆密封套保留供认可和接受这些认证的国家使用。

要在中国领土上使用, 必须用兼容且具有CCC认证的型号 (未提供) 代替。

**存在电击、爆炸或电弧闪烁危险**

在卸除任何护盖, 或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或导线之前, 先断开所有设备的电源连接 (包括已连接设备), 此设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

B 电气设置

如图所示, 打开盖子并连接触点。再次合上盖子, 确保密封垫处于正确的位罝。

XCKM / XCKJ : 三极快动

“NO + NO + NC”触点


XCKMR: 2个两极慢断动作补偿

“NO + NO”触点





联系人A和B不是可互换 (会导致产品发生故障)

* 头部上方标有警告三角


XCKM...EX




XCKJ...EX

**A**


XCKMR...EX




XCKMR...EX





XCKJ396...EX




XCKJ3961...EX




XCKJ3967...EX

XCKJ390513...EX
XCKJ390511...EX

XCKJ390541...EX




XCKJ390559...EX




1 mm = 0.0397 inch


XCKM...EX




XCKM3910H29EX




XCKM3902H29EX




XCKM3921H29EX




XCKM3915H29EX




XCKM3906H29EX






Head orientation / Orientation de la tête / Kopforientierung / Orientación de la cabeza / Orientamento della testa / Orientação da cabeça




B	XCKM3910H29EX	XCKM3902H29EX	XCKM3921H29EX	XCKM3915H29EX	XCKM3906H29EX	
XCKM...EX	1,8 21-22 31-32 13-14 21-22 31-32 13-14	4,5(P) 5,5 mm 0 0,9	3,1(A) 7,8(P) 0 1,5	4,6(A) 11,1(P) 0 2,2	26° 58°(P) 0 11°	30° 70° 0 14°
XCKJ...EX :						XCKJ390511...EX XCKJ390513...EX XCKJ390541...EX XCKJ390559...EX
31 32	21 22 14 13	5,5 mm	mm	mm	14°	
				XCKJ3961...EX	XCKJ3967...EX	
				2 0 0,9	4,7(P) 6 mm	
					3,2 1,5 mm	
						23° 58°(P) 0 11°



(A)	Sens de ∇ rotation A2 B2 A1 B1 0	Sens de ∇ rotation B1 B2 A2 A1 0	Repère sur ∇ la tête * 0 B1 A1 B2 A2	Sens de ∇ rotation A1 A2 B2 B1 0	Sens de ∇ rotation A2 B2 A1 B1 0
(B)	21 22 11 12 Contact (A)	21 22 11 12 Contact (A)	21 22 11 12 Contact (A)	21 22 11 12 Contact (A)	21 22 11 12 Contact (B)

Deceleration / Ralentissement / Verlangsamung / Disminición / Rallentamiento / Abranamento
Rotation direction / Sens de rotation / Drehrichtung / Sentido de rotación / Senso di rotazione / Sentido de rotação
Mark on head / Repère sur la tête / Bezugspunkt auf dem Kopf / Marca sobre la cabeza / Marca sobre la cabeça
Contact / Contact / Kontakt / Contacito / Contacito



A Assembly, dimensions ① Unit's earth connection ② Installation of head ③ Non-interchangeable contacts (1) XCKJ...EX : Threaded hole for ISO M20x1.5 cable gland, fitted. XCKJ...H7EX : Threaded hole for 1/2 NPT cable gland, not fitted, certified for Hazardous Location  (3) 2 elongated holes, Ø5.3x7.3 Field wiring cable gland for metric entry shall be provided of a seal or gasket, rated IP66/IP67 and Type 1, 2, 3, 4, 4X, and 12 as applicable, suitable for the type of protection marked on the equipment. Use suitable cables and cable-glands to a minimum temperature of 65 °C for an ambient temperature of 60 °C. XCKM...EX / XCKMR...EX : (1) 3 threaded holes: 1 with ISO M20x1.5 cable gland, fitted, 2 with certified sealing plugs (2) 2 centering holes Ø 3.9 ± 0.2, center line of fixing holes for cover. (3) 2 elongated holes XCKM...EX Ø 5.2 x 6.2 XCKMR...EX Ø 6.5 x 6.2	A Montage, encombrements ① Raccordement à la terre du boîtier ② Mise en place de la tête ③ Contacts non interchangeables (1) XCKJ...EX : Trou taraudé pour presse-étoupe ISO M20x1,5 monté. XCKJ...H7EX : Trou fileté pour presse-étoupe 1/2 NPT, non monté, certifié Hazardous Location  (3) 2 trous oblongs Ø5,3x7,3. Le presse-étoupe de câblage pour l'entrée métrique doit comporter un joint d'étanchéité, classé IP66 / IP67 et type 1, 2, 3, 4, 4X et 12, selon le cas, adapté au type de protection indiqué sur l'équipement. Utilisez des câbles et des presse-étoupes appropriés à une température minimale de 65 °C pour une température ambiante de 60 °C. XCKM...EX / XCKMR...EX : (1) 3 trous taraudés : 1 avec presse-étoupe ISO M20x1,5 monté, 2 avec bouchons obturateurs certifiés. (2) 2 trous de centrage Ø 3,9 ± 0,2, axe des trous de fixation du couvercle. (3) 2 trous oblongs XCKM...EX Ø 5,2 x 6,2 XCKMR...EX Ø 6,5 x 6,2	A Einbau, Abmessungen ① Anschluss an die Gehäuseerde ② Einsetzen des Antriebskopfes ③ Kontakte nicht austauschbar (1) XCKJ...EX : Gewindebohrung für montierte Kabeleinführung ISO M20 x 1,5. XCKJ...H7EX : Gewindebohrung für 1/2 NPT Kabelverschraubung, nicht montiert, zertifiziert für Hazardous Location  (3) 2 Langlochbohrungen Ø 5,3 x 7,3. Die Kabelverschraubung für den metrischen Eingang muss mit einer Schutzart von IP66 / IP67 und Typ 1, 2, 3, 4, 4X und 12 entsprechend der Schutzart versehen sein Ausrüstung. Verwenden Sie geeignete Kabel und Kabelverschraubungen mit einer Mindesttemperatur von 65 °C bei einer Umgebungstemperatur von 60 °C. XCKM...EX / XCKMR...EX : (1) 3 Gewindebohrungen: 1 mit montierter Kabeleinführung ISO M20 x 1,5; 2 mit zertifizierten Verschlusstopfen. (2) 2 Zentrierbohrungen Ø 3,9 ± 0,2, Bohrachse Gehäusebefestigung. (3) 2 Langlochbohrungen XCKM...EX Ø 5,2 x 6,2 XCKMR...EX Ø 6,5 x 6,2
B Electrical setup Open the cover and connect the contact as shown in the diagram. Close the cover again, ensuring that the seals are in the correct position. XCKM / XCKJ : Three-pole snap-action "NO+NO+NC" contact XCKMR : 2 two-pole slow-break action offset "NO+NO" contacts  Contacts A and B are not interchangeable (will cause the product to malfunction) * Warning triangle marked on the top of the head	B Mise en œuvre électrique Ouvrir le couvercle et raccorder le contact suivant le schéma. Refermer le couvercle en s'assurant que les joints sont bien positionnés. XCKM / XCKJ : Contact tripolaire "O+O+F" à action brusque XCKMR : 2 contacts bipolaires "O+O" décalés à action dépendante  Les contacts A et B ne sont pas interchangeables (dysfonctionnement du produit) * Triangle repère situé sur le dessus de la tête	B Elektrische Inbetriebnahme Gehäuse öffnen und den Kontakt dem Schema entsprechend anschließen. Das Gehäuse schließen und dabei sicherstellen, dass die Dichtungen korrekt positioniert sind. XCKM / XCKJ : 3 poliger Kontakt "Ö+Ö+S" mit Sprungfunktion XCKMR : 2 zweipolige Kontakte "Ö+Ö", gestuft schaltend  Die Kontakte A und B sind nicht austauschbar (Funktionsstörung des Geräts) * Markierungsdreieck auf der Antriebs-Oberseite
Servicing and maintenance: Before the device is restarted, the requirements listed on page 1/2 of the "Operation" section must be complied with. The intervals for carrying out servicing and maintenance must be set according to the environment and climatic variations. - Do not open the devices when on - Ensure that the device does not become covered in layers of dust: please vacuum regularly using equipment appropriate to the zone. - Device shall be cleaned using a damp cloth, compressed air must not be used. - Check the condition of the fixing supports - The following items must be checked at least once a year or following a lengthy stoppage period: <ul style="list-style-type: none">• All external parts must be undamaged• If the limit switch is damaged it must be replaced• Every 100,000 operating cycles or every 10,000 hours: the condition and operation of the actuating devices If any of the items checked is defective, it must be replaced immediately. If the devices are used at the limits of the temperature (-20 °C to +60 °C) and humidity (50 to 95 %) ranges, check the integrity of the connecting devices at regular intervals.	Maintenance et entretien : Avant chaque remise en service se conformer au chapitre "Mise en service" folio 1/2. La périodicité des phases de maintenance et d'entretien doit être définie suivant l'environnement et les variations climatiques. <ul style="list-style-type: none">- Ne pas ouvrir les appareils sous tension.- Eviter toute formation de couche de poussières : effectuer un nettoyage périodique par aspiration avec des moyens appropriés à la zone.- L'appareil doit être nettoyé avec un chiffon humide. L'air comprimé ne doit pas être utilisé.- Vérifier l'état des supports de fixation.- La vérification des points suivants doit être effectuée au moins une fois par an ou en cas d'arrêt prolongé :<ul style="list-style-type: none">• l'ensemble des parties externes ne doit pas être endommagé.• si l'interrupteur de position est endommagé, il devra être remplacé• tous les 100 000 cycles de manœuvre ou toutes les 10 000 heures : l'état et le fonctionnement des organes d'actionnement.Si l'un des éléments vérifié est défaillant, procéder impérativement à son remplacement. Dans le cas d'un fonctionnement aux limites de température (-20 °C...+60 °C) et d'humidité (50 et 95 % humidité relative), vérifier régulièrement l'étanchéité des organes de connexion.	Wartung und Instandhaltung Bei jeder neuen Inbetriebnahme entsprechend dem Kapitel "Inbetriebnahme", Seite 1/2 vorgehen. Die Häufigkeit der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ist entsprechend der Umgebung und der klimatischen Bedingungen festzulegen. <ul style="list-style-type: none">- Geräte nie im eingeschalteten Zustand öffnen.- Jegliche Bildung von Staubschichten vermeiden: Periodische Reinigungsarbeiten durch Absaugung mit den für diesen Bereich geeigneten Mitteln durchzuführen.- Das Gerät muss mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Es darf keine Umgebungsluft verwendet werden.- Den Zustand der Befestigungshalterungen überprüfen.- Die Überprüfung folgender Punkte ist mindestens einmal pro Jahr oder im Falle eines längeren Stillstands durchzuführen:<ul style="list-style-type: none">• Keines der externen Teile darf beschädigt sein.• Wenn der Positionsschalter beschädigt ist, muss er ersetzt werden.• Jeweils nach 100 000 Schaltspielen oder 10 000 Stunden: Zustand und Betrieb der Schalteinrichtungen.Wenn eines der geprüften Komponenten ausfällt, ersetzen Sie dieses sofort. Erfolgt der Betrieb in der Höhe der Temperatur (-20 °C...+60 °C) und Luftfeuchtigkeits-Grenzwerte (50 und 95 % relative Luftfeuchte), ist regelmäßig die Dichtigkeit der Verbindungsteile zu überprüfen.
C Note for users in China XCKJ ... EX and XCKM ... EX: These products are supplied with an ATEX and IECEx certified cable gland. This cable gland is reserved for use in countries that recognize and accept these certifications. For use in Chinese territory, it must be replaced by a compatible and CCC certified model (not provided).	C Note pour les utilisateurs en Chine XCKJ ... EX and XCKM ... EX: Ces produits sont fournis avec un presse-étoupe certifié ATEX et IECEx. Ce presse-étoupe est réservé aux pays reconnaissant et acceptant ces certifications. Pour une utilisation sur le territoire chinois, il doit être remplacé par un modèle compatible et certifié CCC (non fourni).	C Hinweis für Benutzer in China XCKJ ... EX und XCKM ... EX: Diese Produkte werden mit einer ATEX- und IECEx-zertifizierten Kabelverschraubung geliefert. Diese Kabelverschraubung ist für den Gebrauch in Ländern reserviert, in denen diese Zertifizierungen anerkannt und akzeptiert werden. Für den Einsatz auf chinesischem Gebiet muss es durch ein kompatibles und CCC-zertifiziertes Modell (nicht im Lieferumfang enthalten) ersetzt werden.
DANGER HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH Disconnect all power from all equipment including connected devices prior to removing any covers or doors, or installing or removing any accessories, hardware, cables, or wires except under the specific conditions specified in the appropriate hardware guide for this equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	DANGER RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement. Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.	GEFAHR GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS Trennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung, ausgenommen unter den im jeweiligen Hardwarehandbuch für diese Geräte angegebenen Bedingungen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

A Montaje y dimensiones	A Montaggio, ingombro	A Montagem, dimensões
<p>① Conexión a tierra de la caja ② Colocación de la cabeza ③ Contactos no intercambiables</p> <p>(1) XCKJ...EX : Orificio con rosca para prensaestopas ISO M20x1,5 montado. XCKJ...H7EX : Orificio roscado para prensaestopas de 1/2 NPT, no instalado, certificado Hazardous Location  (3) 2 orificios apaisados Ø 5,3x7,3.</p> <p>El prensaestopas para la entrada métrica debe tener un sello, con clasificación IP66 / IP67 y tipo 1, 2, 3, 4, 4X y 12, según corresponda, adaptado al tipo de protección especificado en el equipo.</p> <p>Utilice cables y prensaestopas adecuados a una temperatura mínima de 65 °C para una temperatura ambiente de 60 °C.</p> <p>XCKM...EX / XCKMR...EX : (1) 3 orificios con rosca: 1 con prensaestopas ISO M20x1,5 montado, 2 con tapones obturadores certificados. (2) 2 orificios de centrado Ø 3,9 ± 0,2, eje de los orificios de fijación de la tapa. (3) 2 orificios apaisados XCKM...EX Ø 5,2 x 6.2 XCKMR...EX Ø 6.5 x 6.2</p>	<p>① Messa a terra della custodia ② Posizionamento della testina ③ Contatti non interscambiabili</p> <p>(1) XCKJ...EX : Foro filettato per pressacavo ISO M20x1,5 montato. XCKJ...H7EX : Foro filettato per pressacavo 1/2 NPT, non montato, certificado Hazardous Location  (3) 2 fori oblunghi Ø5,3x7,3.</p> <p>Il pressacavo per l'ingresso metrico deve avere una tenuta, IP66 / IP67 e tipo 1, 2, 3, 4, 4X e 12, secondo il caso, adattato al tipo di protezione specificato sul attrezzatura.</p> <p>Utilizzare cavi e pressacavi adatti a una temperatura minima di 65 ° C per una temperatura ambiente di 60 ° C.</p> <p>XCKM...EX / XCKMR...EX : (1) 3 fori filettati : 1 con pressacavo ISO M20x1,5 montato, 2 con tappi di tenuta certificati. (2) 2 fori di centreggio Ø 3,9 ± 0,2, asse dei fori di fissaggio del coperchio. (3):2 fori oblunghi XCKM...EX Ø 5.2 x 6.2 XCKMR...EX Ø 6.5 x 6.2</p>	<p>① Ligação à terra da caixa ② Colocação da cabeça ③ Contactos não intermutáveis</p> <p>(1) XCKJ...EX : Furo rosado para caixa de empanque ISO M20x1,5 montado. XCKJ...H7EX : Orificio roscado para bucin de 1/2 NPT, não instalado, certificado Hazardous Location  (3) 2 furos compridos Ø5,3x7,3.</p> <p>O bucin de cabo para a entrada métrica deve ter um selo, classificado como IP66 / IP67 e tipo 1, 2, 3, 4, 4X e 12, conforme apropriado, adaptado ao tipo de proteção especificado no equipamento.</p> <p>Use cabos e buçins adequados a uma temperatura mínima de 65 ° C para uma temperatura ambiente de 60 ° C.</p> <p>XCKM...EX / XCKMR...EX : (1) 3 furos rosados: 1 com caixa de empanque ISO M20x1,5 montado, 2 com tampões obturadores certificados. (2) 2 furos de centragem Ø 3,9 ± 0,2, eixo com furos de fixação da tampa. (3) 2 furos compridos de XCKM...EX Ø 5.2 x 6.2 XCKMR...EX Ø 6.5 x 6.2</p>
B Instalación eléctrica	B Attivazione elettrica	B Ligação eléctrica
<p>Abra la tapa y conecte el contacto según el esquema. Cierre la tapa asegurándose de que las juntas estén bien colocadas.</p> <p>XCKM / XCKJ: contacto tripolar "O+O+F" con acción brusca</p> <p>XCKMR: 2 contactos bipolares "O+O" desfasados con acción dependiente</p> <p>Los contactos A y B no son intercambiables (disfunción del producto) * Triángulo de referencia situado encima de la cabeza</p>	<p>Aprire il coperchio e collegare il contatto attenendosi allo schema. Richiudere il coperchio verificando che le guarnizioni siano posizionate in modo corretto.</p> <p>XCKM / XCKJ : Contatto tripolare "O+O+F" ad azione brusca</p> <p>XCKMR : 2 contatti bipolari "O + O" sfasati ad azione dipendente</p> <p>I contatti A e B non sono intercambiabili (maufunzionamento del prodotto) * Triângulo de riferimento posto sopra alla testina</p>	<p>Abrir a tampa e ligar o contacto de acordo com o diagrama. Fechar de novo a tampa verificando se as juntas estão bem posicionadas.</p> <p>XCKM / XCKJ : Contato tripolar "O+O+F" de acção brusca</p> <p>XCKMR : 2 contactos bipolares "O+O" desfasados com acção dependente</p> <p>Os contactos A e B não são intermutáveis (mau funcionamento do produto) * Triângulo identificador situado na parte superior da cabeça</p>
Mantenimiento	Manutenzione	Manutenção
<p>Antes de cada nueva puesta en servicio, consulte el capítulo "Puesta en servicio", página 1/2. La frecuencia del servicio de mantenimiento debe definirse en función del ambiente y las variaciones climáticas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - No abra los aparatos mientras reciban tensión. - Debe evitarse la formación de capas de polvo: aspire el aparato periódicamente con los medios adecuados para el área correspondiente. - El dispositivo debe limpiarse con un paño húmedo, no debe utilizarse aire comprimido. - Compruebe el estado de los soportes de fijación. - Las siguientes comprobaciones deben realizarse anualmente o en el caso de un paro prolongado del aparato: <ul style="list-style-type: none"> • El conjunto de las piezas externas no debe estar dañado. • Si el interruptor de posición está dañado, deberá sustituirse. • Cada 100.000 ciclos de maniobras o cada 10.000 horas: el estado y el funcionamiento de los componentes de accionamiento. <p>Si uno de los elementos verificados es defectuoso, debe sustituirse. En el caso de un funcionamiento con límites de temperatura (de -20° a +60 °C) y humedad (entre 50 y 95 % de humedad relativa), compruebe regularmente la estanqueidad de los componentes de conexión.</p> 	<p>Prima di ogni nuovo avviamento attenersi al capitolo "Avviamento" pagina 1/2. Definire la periodicità delle fasi di manutenzione in base all'ambiente e alle variazioni climatiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non aprire gli apparecchi sotto tensione. - Evitare la formazione di strati di polvere: effettuare una pulizia periodica mediante aspirazione con mezzi adatti alla zona. - Il dispositivo deve essere pulito con un panno umido, l'aria compressa non deve essere utilizzata. - Verificare la condizione dei supporti di fissaggio. - Verificare i seguenti punti almeno una volta all'anno o dopo un arresto prolungato: <ul style="list-style-type: none"> • l'insieme delle parti esterne non deve essere danneggiato • se l'interruttore di posizione è danneggiato, sostituirlo • ogni 100 000 cicli di manovra oppure ogni 10 000 ore : lo stato e il funzionamento degli organi di azionamento. <p>Se uno degli elementi controllati risulta difettoso, procedere in modo tassativo alla sua sostituzione. In caso di funzionamento ai limiti della temperatura (-20° C... +60 °C) e dell'umidità (50 e 95 % di umidità relativa), controllare regolarmente la tenuta degli organi di collegamento.</p> 	<p>Antes de cada nova ligação seguir a secção "Ligaçao", página 1/2. A frequência das acções de manutenção deve ser estabelecida consoante o ambiente e as variações climáticas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Não abrir os aparelhos em tensão. - Evitar a formação de camadas de poeira : efectuar uma limpeza periódica por aspiração com os meios próprios da zona. - A unidade deve ser limpa com um pano úmido. O ar comprimido não deve ser usado. - Verificar o estado dos apoios de fixação. - A verificação dos pontos que se seguem deve ser efectuada pelo menos uma vez por ano ou no caso de paragem prolongada: <ul style="list-style-type: none"> • o conjunto das partes externas não deve estar danificado. • se o comutador estiver danificado, ele deverá ser substituído • após 100.000 ciclos de manobra ou ao fim de 10.000 horas : estado e funcionamento dos órgãos motores. <p>Se um dos elementos verificados estiver defeituoso, é imperativo substitui-lo. Em caso de funcionamento nos limites de temperatura (-20° C...+60 °C) e de umidade (50 e 95 % de humidade relativa), verificar com regularidade a estanqueidade dos órgãos de ligação.</p>
C Nota para los usuarios en China	C Nota per gli utenti in Cina	C Nota para usuários na China
<p>XCKJ ... EX y XCKM ... EX: estos productos se suministran con un prensaestopas con certificación ATEX y IECEx. Este prensaestopas está reservado para su uso en países que reconocen y aceptan estas certificaciones. Para su uso en territorio chino, debe ser reemplazado por un modelo compatible y certificado por CCC (no incluido).</p>	<p>XCKJ ... EX e XCKM ... EX: Questi prodotti sono forniti con un pressacavo certificato ATEX e IECEx. Questo pressacavo è riservato per l'uso in paesi che riconoscono e accettano queste certificazioni. Per l'utilizzo in territorio cinese, deve essere sostituito da un modello compatibile e certificato CCC (non fornito).</p>	<p>XCKJ ... EX e XCKM ... EX: Esses produtos são fornecidos com um prensa-cabo ATEX e certificado IECEx. Esta glândula de cabo é reservada para uso em países que reconhecem e aceitam essas certificações. Para uso em território chinês, deve ser substituído por um modelo compatível e certificado pela CCC (não fornecido).</p>

⚠️ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
 Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor, salvo en las condiciones específicas indicadas en la guía de hardware de este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
 Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere qualunque coperchio o sportello o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
 Desconecte toda a energia de todos os equipamentos, incluindo os dispositivos conectados antes de remover qualquer cobertura ou porta, ou de instalar ou remover qualquer acessório, hardware, cabos ou fios, exceto nas condições específicas descritas na guia de hardware apropriado para este equipamento.
A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.

⚠️ PERICOLO